

Kurzanleitung - Optimierung Offert- und Bestellprozess

Version 09.2024

Sehr geehrter Kunde

Nachfolgend die wichtigsten Infos für die Zustellung der Daten in digitaler Form aus **Trimble Nova**, **ProAir** und **Revit**.

Trimble Nova



Die gewünschten Teile im Nova auswählen, mit «alle Bauteile» als Bauteilliste im Excel-Format (xlsx) generieren und **unbearbeitet** an affoltern@schmidlinag.ch zusenden.

Keine Kopfzeilen mit Logo etc. hinzufügen und keine Zeilen oder Spalten ausblenden, sondern löschen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tst	LvPc	PosNr	Ar	Bez	KZ	Kenn	Art		A	B	C	D	E	F	L	W	
2	L027		L027 O3_ZU300	1	Übergang asymmetrisch	UA	41	Oberfläche m²		F2	700	350	700	350	50	0	450	
3	L027		L027 O3_ZU301	1	Luftleitungsteil	LT	12	Oberfläche m²		F2	700	350					670	
4	L027		L027 O3_ZU302	1	Übergang asymmetrisch	UA	41	Oberfläche m²		F2	700	350	700	350	130	0	400	

Anmerkungen:

- Alle Teile mit einer PosNr. versehen, max. 12 Zeichen
- Einzelteilzeichnungen mitsenden (vermasste Skizze für Kombistücke)
- Nicht benötigte Positionen löschen
- Max. 100 Stück pro Bestellung (Empfehlung)

ProAir ab Version 3.0



Die gewünschten Teile erfassen und bei der Bestellung die **xml-Datei** mitsenden (PDF-Format zur Kontrolle). Unter Einstellungen die PDF-Sortierung mit aufsteigend wählen.

```

order_AB-238562.xml
55      </Katalogartikel>
56      </Bestellzeile>
57      <Bestellzeile Zeilennummer="2" Menge="8" Einheit="" Pos="F">
58      <Kanal Name="Kanal" Artikelnummer="ProAir-001" Material="Verzinkt" Dichtheit="C" Flaech="0.76">
```



Anmerkungen:

- Auf eine einheitliche Schreibweise bei den Positionen achten (max. 12 Zeichen)
- Max. 100 Stück pro Bestellung (Empfehlung)

Revit - e-klimax



Die gewünschten Teile erfassen und bei der Bestellung die **csv-Datei** mitsenden (PDF-Format zur Kontrolle).

Pos	Fnr	DIN	Anz	Parameter	Verbindungen / m²	Ansichten
GB_E1/N/001	51	RA	2	A= 300 B= 200 D= 160 E= 110 F= -70 L= 350 EA= 130 FA= 0	X= 30 M= 50 T= 0 V1 = 20 V2 = 0 E.m²= 1.00 m²Fo= 2.00 Iso: Keine Iso 0mm Aussen E.m²Iso= 0.00 m²IsoFo= 0.00	Rechts  Vorn 

Anmerkungen:

- Auf eine einheitliche Schreibweise bei den Positionen achten (max. 12 Zeichen)
- Max. 100 Stück pro Bestellung (Empfehlung)

Kontakt

Gerne steht Ihnen nachfolgende Kontaktperson bei Fragen oder Unklarheiten zur Verfügung.

Daniel Walder

Tel. 044 762 26 03

Mail d.walder@schmidlinag.ch

Ihre Schmidlin AG